




SCHRAUBMUFFENSYSTEM





MODIX® Schraubmuffensystem

INHALT

- 3 Beschreibung
- 4 Planung und Ausführung mit dem MODIX Schraubmuffensystem
- 4 Allgemeine Anwendungshinweise
- 5 MODIX SM (Standardmuffe)



6 MODIX RM (Reduziermuffe)



7 MODIX PM (Positionsmuffe)







- 9 MODIX EM (Endverankerungsmuffe)
- 10 MODIX AM (Anschweißmuffe)
- 11 MODIX Zubehör
- 12 Einbauanleitung
- 14 MODIX Bezugsquellen
- 15 Referenzpojekte

MODIX® Schraubmuffensystem

Die sichere und flexible Verbindung für Betonstahl

Peikko MODIX wurde als das sicherste und flexibelste Verbindungssystem für Betonstahl konzipiert. Dank seines einzigartigen visuellen Kontrollsystems lässt sich sicher und einfach überprüfen, ob alle Verbindungen tatsächlich geschlossen sind. Mit den Standardverbindungen SMA und SMB lassen sich alle Betonstähle von 10 bis 40 mm Durchmesser verbinden.



Das Peikko MODIX Schraubmuffensystem dient der Verbindung von Betonstahl. Durch Aufpressen von MODIX Muffen auf Muffenstab und Anschlussstab können diese durch einfache Verschraubung miteinander verbunden werden. Es entsteht ein vollwertiger Druck- und Zugkräfte übertragender Anschluss. Besonderer Vorteil dieser Verbindungslösung ist der eingefräste Ringspalt, welcher die Montage erheblich vereinfacht (kein Drehmomentschlüssel notwendig) und die Überprüfung der Stoßqualität durch einfache Sichtkontrolle ermöglicht.

MODIX® Schraubmuffensystem

Planung und Ausführung mit dem MODIX Schraubmuffensystem

PLANUNG

HERSTELLUNG

MONTAGE

Die Planung der MODIX Schraubverbindungen erfolgt durch den Tragwerksplaner. Die Ingenieure des Technischen Büros von Peikko beraten Sie gerne und erstellen für Sie Lösungsvorschläge.

Betonstahl und MODIX Muffenrohlinge SM A und SM B werden mit einer von Peikko bereitgestellten und gewarteten 500 Tonnen-Presse im Biegebetrieb fest verbunden. Siehe Stahlpartner Seite 11. Die Verbindung der Muffenstäbe wird auf der Baustelle durch Verschraubung hergetellt bis der Ringspalt geschlossen ist. Die Bauüberwachung prüft die volle Anzugskraft durch einfache Sichtkontrolle.

Vorteile für die Planung

- Optimale Ausnutzung der maximal zugelassenen Bewehrungsgrade
- Vollwertiger Anschluss für Druck- und Zugkräfte
- Zugelassen f
 ür vorwiegend ruhende und nicht vorwiegend ruhende Belastung
- Zugelassen für stoßartige Belastung, z. B. in atomaren Zwischenlagern und anderen Anwendungen mit hohen Belastungsgeschwindigkeiten.

Vorteile auf der Baustelle

- Geschlossener Ringspalt garantiert das volle Anzugsmoment
- Prüfung der Stoßqualität durch einfache Sichtkontrolle des Ringspaltes
- Herstellung der Verbindung mit konventionellen Rohrzangen möglich; kein Drehmomentschlüssel erforderlich
- Dezentrale Fertigung beim Stahlhandel ermöglicht kurze Lieferzeiten
- Schnelle und einfache Montage
- Sinnvolles Zubehörprogramm

Bauaufsichtliche Zulassung

Deutschland (DIBt Berlin) für DIN EN 1992, Niederlande, Finnland, Österreich, Ungarn, Polen und Russland.

Allgemeine Anwendungshinweise

Die allgemeinen Anwendungshinweise gelten für alle Komponenten des MODIX Schraubmuffensystems. Individuelle Anforderungen sind beim jeweiligen Produkt angegeben.

Zulässige Beanspruchung

Die MODIX-Verbindung darf bei vorwiegend ruhender Belastung auf Druck und auf Zug zu 100 % wie ein ungestoßener Stab beansprucht werden. Bei vorwiegend nicht ruhender Belastung ist die zulässige Schwingbreite $2 \cdot \sigma_A$ der Stahlspannung gemäß der Zulassung MODIX® einzuhalten.

Konstruktionen

Die Stablänge $\rm l_1$ und $\rm l_2$ sind bis zur Stoßmitte anzugeben. Ein erforderliches Schneideabzugsmaß für B500B wird vom M0DIX-Stützpunkthändler (siehe S. 14) berücksichtigt. Planmäßige Stabbiegungen dürfen erst in einem Abstand von $\rm 5 \cdot d_s$ vom Muffenende beginnen.

Achs- und Randabstände


Für die Betondeckung und die lichten Abstände der Peikko Muffen untereinander gelten die selben Werte wie für ungestoßene Stäbe.

MODIX® SM (Standardmuffe)

- Verbindung von Stäben mit gleichem Durchmesser
- Ein Stab (Muffenteil B) ist drehbar




Bezeichnung Muffe	Stab Ø [mm]	Muffen Ø [mm]	Länge Teil A [mm]	Länge Teil B [mm]	Länge Teil A +B verschraubt [mm]	ISO Gewinde metrisch M	Länge Gewinde [mm]	Farbe Gewinde- schutz			
Mulle	[]	[]	[,,,,,,]	[]	[]	rı	[]	3011402			
SM 10	10	17,5	52	46	96	M 12 x 1,75	16,0				
SM 12	12	21,0	63	52	113	M 16 x 2	21,2				
SM 14	14	24,0	72	57	127	M 18 x 2,5	24,8				
SM 16	16	27,0	80	63	141	M 20 x 2,5	27,5				
SM 20	20	33,0	98	77	173	M 24 x 3	31,6				
SM 25	25	41,0	122	98	218	M 30 x 3,5	39,0				
SM 28	28	47,0	141	111	250	M 36 x 4	46,0				
SM 32	32	53,0	156	124	278	M 42 x 4,5	53,5				
SM 40	40	63,5	163	136	297	M 48 x 5,0	61,7				



Teil A + B verschraubt, I_1 und $I_2 = Stablänge$ für den Bewehrungsplan, * bei gebogenen Stäben die gestreckte Länge und das Biegemaß angeben

Anwendungsbeispiele



MODIX® SCHRAUBMUFFENSYSTEM


MODIX® RM (Reduziermuffe)

- Verbindung von Stäben mit verschiedenen Durchmessern
- Ein Stab (Anschlussstab / Muffenteil B) muss drehbar sein.



Bezeichnung Muffe	Muffen- stab Ø [mm]	Anschluss- stab Ø [mm]	Muffen Ø D ₂ [mm]	Länge Teil A l _a [mm]	Länge Teil B L _b [mm]	Teil A +B verschraubt l ges [mm]	ISO Gewinde metrisch M	Farbe Gewindeschutz			
RM 12/10	12	10	21,0	63	52	113	M 16 x 2				
RM 14/12	14	12	24,0	72	57	127	M 18 x 2,5				
RM 16/14	16	14	27,0	80	63	141	M 20 x 2,5				
RM 20/16	20	16	33,0	98	77	173	M 24 x 3				
RM 25/20	25	20	41,0	122	98	218	M 30 x 3,5				
RM 28/25	28	25	47,0	141	111	250	M 36 x 4				
RM 32/28	32	28	53,0	156	124	278	M 42 x 4,5				
RM 40/32	40	32	63,5	163	136	297	M 48 x 5,0				

Teil A + B verschraubt, I_1 und $I_2 = Stablänge$ für den Bewehrungsplan, * bei gebogenen Stäben die gestreckte Länge und das Biegemaß angeben



Anwendungshinweise

Allgemeine Anwendungshinweise siehe Seite 4

Montage

Siehe Seite 12

Konstruktion

Es können nur benachbarte Stabdurchmesser reduziert werden (siehe Tabelle oben, Spalte: Bezeichnung Muffe).


MODIX® PM (Positionsmuffe)

- Verbindung von geraden oder gebogenen Stäben
- Keiner der Stäbe kann gedreht werden.
- Die Bewegung des anzuschließenden Stabes in axialer Richtung ist eingeschränkt.

Be- zeichnung Muffe	Stab Ø [mm]	Muffen Ø [mm]	Länge Teil A [mm]	Konstruk- tions- länge l	Gewinde- länge Teil A l _e	Länge Positions- hülse l _h	Länge Gewinde- stange ¹⁾ l _{gs}	Max. Montage- abstand ²⁾ l _{mont}	ISO Gewinde metrisch M	Farbe Gewinde- schutz		
PM 10	10	17,5	52	125	21	37	79	59	M 12 x 1,75			
PM 12	12	21,0	63	150	26	48	98	73	M 16 x 2			
PM 14	14	24,0	72	168	30	55	111	82	M 18 x 2,5			
PM 16	16	27,0	80	184	33	61	121	89	M 20 x 2,5			
PM 20	20	33,0	98	213	37	69	136	100	M 24 x 3			
PM 25	25	41,0	122	259	44	83	161	118	M 30 x 3,5			
PM 28	28	47,0	141	298	51	97	187	137	M 36 x 4			
PM 32	32	53,0	156	338	59	112	214	156	M 42 x 4,5			
PM 40	40	63,5	163	375	65	127	240	176	M 48 x 5,0			

¹⁾ Ausreichend, wenn Muffenteil A bzw. B in Achsrichtung verschieblich ist. Siehe unten: "Einbautoleranzen"

²⁾ nach Eindrehen der Gewindestange in das Muffenteil A




Anwendungshinweise

Allgemeine Anwendungshinweise siehe Seite 4

Einbautoleranzen

Bei der MODIX PM Positionsmuffe sind die Gewindestange und das Muffenteil B jeweils knirsch aneinander zu setzen. Für größere Toleranzen in Achsrichtung sind andere Gewindestablängen und Längen der Positionshülse auf Anfrage möglich.



MODIX® SCHRAUBMUFFENSYSTEM

MODIX® KM (Kombinationsmuffe)


 Verbindung zwischen einem Bewehrungsstab und einer metrischen Normschraube



Be- zeichnung Muffe	Stab Ø [mm]	Muffen Ø [mm]	Länge Teil A [mm]	Gewinde- länge l _e [mm]	Dicke Funktions- scheibe ¹⁾ d	Dicke Konstruk- tionsteil t	Gewinde- länge Schraube L _{gew}	ISO Gewinde metrisch M	Farbe Gewindeschutz
KM 10	10	17,5	52	21	9	10 – 14	79,0	M 12 x 1,75	
KM 12	12	21,0	63	26	10	10 – 14	98,0	M 16 x 2	
KM 14	14	24,0	72	30	11	10 – 15	111,0	M 18 x 2,5	
KM 16	16	27,0	80	33	11	11 – 18	121,0	M 20 x 2,5	
KM 20	20	33,0	98	37	12	11 – 19	136,0	M 24 x 3	
KM 25	25	41,0	122	44	14	17 – 26	161,0	M 30 x 3,5	
KM 28	28	47,0	141	51	16	23 – 33	187,0	M 36 x 4	
KM 32	32	53,0	156	59	18	23 – 33	214,0	M 42 x 4,5	
KM 40	40	63,5	163	65	20	40 – 60	125,0	M 48 x 5,0	

¹⁾ im verpressten Zustand nach dem Kontern

Bei der Kombinationsmuffe ist der Korrosionsschutz bauseits zu erbringen.



Anwendungshinweise


Allgemeine Anwendungshinweise siehe Seite 4

Ermittlung der erforderlichen Gewindelänge der Norm-Schraube

Je nach Dicke des bauseitigen Stahlkonstruktionsteiles (t) kann abweichend von der Länge der mitgelieferten Norm-Schraube ($l_{\rm gew}$) eine andere Gewindelänge erforderlich werden. Dabei ist die Gewindelänge von Muffenteil A ($l_{\rm e}$) und die Dicke der Funktionsscheibe (d) zu der Konstruktionsteildicke (t) zu addieren.

Montage

Normschraube durch das Stahlkonstruktionsteil stecken, Funktionsscheibe aufstecken dann Muffenstab eindrehen.




MODIX® EM (Endverankerungsmuffe)

- Die ideale Alternative zu Endhaken in der Bewehrung.
- Anker oder Haltemutter für Bewehrungen.




Bezeichnung	Stab Ø	Muffen Ø	Länge Teil A	Gewinde- länge Teil A	Dicke Funktions- scheibe ¹⁾	Länge ver- schraubt	Ø End- platte	Dicke End- platte	Gewinde- länge Schraube	ISO Gewinde metrisch	Farbe Gewinde-
Muffe	[mm]	[mm]	[mm]	l _e	d	ges	D _e	t	gew	M	schutz
EM 10	10	17,5	52	21	9	71	40	10,0	40,0	M 12 x 1,75	
EM 12	12	21,0	63	26	10	85	48	12,0	45,0	M 16 x 2	
EM 14	14	24,0	72	30	11	97	55	14,0	50,0	M 18 x 2,5	
EM 16	16	27,0	80	33	11	106	63	15,0	55,0	M 20 x 2,5	
EM 20	20	33,0	98	37	12	129	80	19,0	60,0	M 24 x 3	
EM 25	25	41,0	122	44	14	160	95	24,0	75,0	M 30 x 3,5	
EM 28	28	47,0	141	51	16	185	110	28,0	90,0	M 36 x 4	
EM 32	32	53,0	156	59	18	205	130	31,0	100,0	M 42 x 4,5	
EM 40	40	63,5	163	65	20	223	150	40,0	120,0	M 48 x 5,0	

¹⁾ im verpressten Zustand nach dem Kontern



Teil A + Endverankerungsteile verschraubt, I = Stablänge für den Bewehrungsplan



Anwendungshinweise


Allgemeine Anwendungshinweise siehe Seite 4

Montage

Endplatte und Funktionsscheibe auf Normschraube stecken und in den Muffenstab eindrehen.

Achs- und Randabstände

Die Endplatten sind jeweils auf die Verankerung der vollen Stabkräfte dimensioniert. Die Achs- und Randabstände ergeben sich jeweils aus dem Nachweis der Teilflächenpressung (nach DIN EN 1992-1) durch den Tragwerksplaner.



MODIX® SCHRAUBMUFFENSYSTEM


MODIX® AM (Anschweißmuffe)

• Verbindung von Bewehrung mit Konstruktionsstahlteilen oder Platten.



Bezeichnung Muffe	Muffenstab Ø [mm]	Muffen Ø [mm]	Länge Teil B [mm]	Länge Gewinde Teil B l _{ab}	Länge Anschweiß Hülse La ¹⁾	Teil A + Hülse verschraubt [mm] l _{ges}	ISO Gewinde metrisch M	Farbe Gewinde- schutz		
AM 10	10	17,5	46	18	52	98	M 12 x 1,75			
AM 12	12	21,0	52	23	63	115	M 16 x 2			
AM 14	14	24,0	57	27	72	129	M 18 x 2,5			
AM 16	16	27,0	63	30	80	143	M 20 x 2,5			
AM 20	20	33,0	77	34	98	175	M 24 x 3			
AM 25	25	41,0	98	41	122	220	M 30 x 3,5			
AM 28	28	47,0	111	48	141	250	M 36 x 4			
AM 32	32	53,0	124	56	156	280	M 42 x 4,5			
AM 40	40	63,5	136	62	165	300	M 48 x 5,0			

 $^{^{1)}}$ Anschweiß-Hülse kann bauseits gekürzt werden. Mindestlänge min $I_a = I_{ob} + 20 \text{ mm}$



Anwendungshinweise

Allgemeine Anwendungshinweise siehe Seite 4

Achs- und Randabstände

Für die Betondeckung und die lichten Abstände der Peikko Muffen untereinander gelten die selben Werte wie für ungestoßene Stäbe. Der Nachweis der erforderlichen Schweißnahtdicke erfolgt durch den Tragwerksplaner.

Montage

siehe Seite 12

Geeigneter Korrosionsschutz ist bauseits sicherzustellen.

MODIX® ZUBEHÖR

MODIX® SCHRAUBSTOPFEN



- Ist in das Muffenteil A eingeschraubt.
- Schützt das Gewinde vor Korrosion und während des ersten Betonierabschnittes.
- Wird erst unmittelbar vor der Montage des Muffenteils B entfernt.

MODIX® NAGELTELLER




- Wird bauseits mit dem Muffenteil A verschraubt.
- Dient zur Fixierung an der Schalung.
- Wird erst unmittelbar vor der Montage des Muffenteils B entfernt.

MODIX® RUNDKAPPE



- Ist auf das Muffenteil B aufgesteckt.
- Schützt das Gewinde vor Korrosion sowie bei der Lagerung und beim Transport.
- Wird erst unmittelbar vor der Montage entfernt.

MODIX® MAGNETTELLER



- Wird bauseits mit dem Muffenteil A verschraubt.
- Dient zur Fixierung an der Stahlschalung.
- Wird erst unmittelbar vor der Montage des Muffenteils B entfernt.

Bitte bei der Stablängenbestimmung beachten:

Abmessungen Nagelteller/Magnetteller [mm]

0 0										
Stab Ø	10	12	14	16	20	25	28	32	40	
Farbe Gewindeschutz										
Ø Nagelteller	58	58	58	58	58	80	80	80	80	
Ø Magnetteller	auf Anfrage									

- Dicke des Nageltellers 10 mm für alle Durchmesser.
- Dicke des Magnettellers 15 mm für alle Durchmesser.

¹⁾ werksseitig montiert; im Lieferumfang enthalten. Schraubstopfen und Rundkappen können bei zusätzlichem Bedarf nachbestellt werden.


²⁾ werksseitig nicht montiert; bei Bedarf bitte mitbestellen.

MODIX® EINBAUANLEITUNG

Für MODIX® SM, MODIX® RM und MODIX® AM




Das MODIX Muffenteil A muss in axialer Richtung des späteren Muffenteils B eingebaut werden.




Erster Betonierabschnitt MODIX Muffenteil A

Zweiter Betonierabschnitt MODIX Muffenteil B

Zum Schutz des Gewindes nach dem Ausschalen den Schraubstopfen bzw. den Nagelteller im Gewinde belassen bis Muffenteil B eingedreht wird.




Im zweiten Betonierabschnitt Gewindeschutz entfernen. Das Muffenteil B handfest eindrehen und mit geeignetem Werkzeug so weit zudrehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.



MODIX® EINBAUANLEITUNG

Für MODIX® PM (Positionsmuffe)


Bei vormontierter Lieferung an die Baustelle der MODIX PM zusammen mit dem Muffenteil B inkl. Anschlussstab: Positionshülse der Modix® PM vom Muffenteil B herunterdrehen.




Gewindeschutz aus einbetoniertem Muffenteil A und von Gewindestange der Modix® PM entfernen.




Gewindestange der Modix® PM von Hand bis zum Anschlag in Muffenteil A eindrehen.




Kontermutter der Modix® PM gegen Muffenteil A drehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.



Gewinde von Muffenteil B mit Anschlussstab an die Gewindestange der Modix® PM ansetzen.



Positionshülse der Modix® PM über das Gewinde von Muffenteil B drehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.



Zweite Kontermutter der Modix® PM gegen Positionshülse drehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.

